


通学路要注意箇所図 加茂小学校区



1:4,300

0 100 200 400メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
1 防犯	1	南花屋敷2丁目	街灯がなく夜、不安。黒いマスクの人物、何回か出会いじっとこちらを見ている。 子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	警察 学校	見通しは良い。 危険を感じたら、戻り住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
2 防犯	2	南花屋敷4丁目	夜間人通りが少ない。 子どもが一人になったとき周囲の目が少ない。	警察 学校	見通しは良い。不審者等危険を感じたり気づいたら、戻り住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
3 防犯	3	南花屋敷4丁目	木々が多く、見通しが悪い。 水路の通路側に柵あり。水路側（通路の対側）に竹やぶ、樹木が多い。水路側天板にシート設置し、剪定済。	警察 学校	樹木等剪定済。見通しは良い。不審者等危険を感じたり気づいたら、戻り住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
4 防犯	4	加茂1丁目	路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	警察 学校	見通しは良く。 危険を感じたら、戻り住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導 110番のおうちあり（声掛け依頼）	対策済
5 交通	5	南花屋敷1丁目	横断が危ない。 川沿いの三叉路で、道幅比較的広く、車、バイク、自転車はどこでも通行するので、歩行者が通行できるように白線やカラー舗装など希望。	道路管理課 学校	見通しは良い。 相互交差の三叉路のため、白線はできない。 学校での通学指導	対策済
6 交通	6	南花屋敷3丁目	車の通行量が多く、下校時の左折車注意要。	警察	横断歩道補修 交差点の歩車分離できるか検討	未定
7 交通	7	南花屋敷3丁目	カーブミラーはあるが見通しが悪く、歩道がなくなるので車との距離が近くなる。 カーブで見通しが悪く、時間規制あるが交通量が多い。 警察による監視と、白線や止まれの表示劣化している。	警察 道路管理課	「止まれ」表示補修 白線は補修済 路面時間規制表示補修検討	R2年度 対策済 R2年度～以降
8 交通	8	加茂2丁目	柵の幅が広い。自由に降りられる。増水すると危ない。 柵は、あるが民家入り口付近にない。	民地 学校	柵のない箇所は、民地。 増水しているときには、水路に近づかないよう、学校での生活指導	対策済
9 交通	9	加茂1丁目	スピードを落とさず車や自転車がスピードを出して通る。	道路管理課 道路整備課	電柱幕設置、スピード抑制路面標示済 ガードレール劣化を矢印付き補修検討 坂道のスピード抑制については、路面標示により対応済み	対策済 対策内容調整中 対策済
10 交通	10	加茂3丁目	自転車の急な飛び出しが多発している。	道路管理課 学校	電柱幕設置済 学校での通学指導	対策済
11 交通	11	加茂4丁目	交通量が多いが横断歩道がない。 団地側の南北には横断歩道があるが、東側からの通学児童は横断歩道がなく、車が止まらない。	警察 学校	道路の形状から歩行者の滞留箇所がなく、交通量から横断歩道の設置はできない。 学校での通学指導	対策済