



通学路要注意箇所図 多田東小学校区



1:5,000
0 100 200 400 メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
1	防犯	1	平野1丁目	人通り少なく、灯りもなく夕方危険。	警察 学校	一人にならないよう複数で通行する。明るいうちに帰るよう、学校での防犯指導	対策済
2	防犯	2	多田桜木2丁目	道沿いに茂みが多い。	警察 学校	一人にならないよう複数で通行する。明るいうちに帰るよう、学校での防犯指導	対策済
3	防犯	3	東多田2丁目	道幅が狭く、暗くて人通りもなく危険。その上、高いブロック塀あり。	警察 学校	一人にならないよう複数で通行する。明るいうちに帰るよう、学校での防犯指導	対策済
4	防犯	4	東多田2丁目	時間帯によって人通りが少ない。	警察 学校	見通しは良い。危険を感じたら住家に声かけするなど、学校での防犯指導	対策済
5	防犯	5	東多田2丁目	坂道で、街頭なく、せまい。以前には犯罪があったと聞いている。	警察 学校	一人にならないよう複数で通行する。明るいうちに帰るよう、学校での防犯指導。	対策済
6	交通	6	平野1丁目	車の対面通行ができないほど道が狭く、歩道がない。坂でカーブのため見通しが悪い。通学路注意の看板が欲しい。	道路管理課 学校	電柱幕設置検討 学校での通学指導	対策済
7	交通	7	多田桜木1丁目	信号の時間が短く、渡り切れなかったり、左折車が多く渡れない時がある（歩行者優先となっていない）	警察 兵庫県	横断時間の延長は、交通量等から困難 交差点に柵を(2か所)設置	R1年度中
8	交通	8	多田桜木1丁目	信号はあるが右左折車が多く危険。	道路管理課 学校	電柱幕及びカラー舗装設置済 学校での通学指導	対策済
9	交通	9	多田桜木1丁目 多田桜木2丁目	道が狭く、通行車両の速度が速い。	警察 道路管理課	歩道を通行し、車両等に注意して横断するよう、学校での通学指導	対策済
10	交通	10	多田桜木2丁目	踏切側の道路が急カーブで見通しが悪く、通行車両の速度も速い。	兵庫県	歩道のガードレールの延長を検討	R1年度中
11	交通	11	多田桜木2丁目	信号はあるが右左折車が多く危険。	兵庫県 学校	歩道と車道の区分がされている。 学校での通学指導	対策済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
12	交通	12	東多田1丁目 鼓が滝1丁目	交通量が大変多い。道幅が狭いうえ、スピードも出している。車が途切れないため、横断できない。鼓が滝駅からファミリーマートまではすべて同じである。	道路管理課 学校	電柱幕及びカラー舗装設置済 学校での通学指導	対策済
13	交通	13	東多田1丁目	踏切があり鉄道沿いの道を渡るが、交通量が多く危険。	警察 道路管理課 学校	道路形状から現状維持。 学校での通学指導	対策済
14	交通	14	東多田2丁目	交通量が大変多い。道幅が狭いうえ、スピードも出している。車が途切れないため、横断できない。鼓が滝駅からファミリーマートまではすべて同じである。	道路管理課 学校	電柱幕及びカラー舗装設置済 学校での通学指導	対策済
15	交通	15	東多田3丁目	大雨や強風の度に枝、葉で道路一面覆いつくし、歩行者は危険。	民地		対策内容調整中
16	交通	16	東多田3丁目	自動車のみならず、下り坂からの自転車もスピードが速い。児童との接触しそうなこともある。	警察 道路整備課 道路管理課 学校	横断歩道修復検討 電柱の移設については地元自治会等から地元要望として電力会社等に依頼が必要。 学校での通学指導	R2年度
17	交通	17	東多田3丁目	側溝の蓋がない部分が多い。	道路整備課 学校	側溝のふた掛け、柵等は、維持管理の観点から設置していません。 学校での通学指導	対策済
18	交通	18	鼓が滝2丁目	交通量が大変多い。道幅が狭いうえ、スピードも出している。車が途切れないため、横断できない。鼓が滝駅からファミリーマートまではすべて同じである。郵便局付近にミラーが設置しているが冬場は霜が降りており、使い物にならない。	道路管理課 学校	電柱幕及びカラー舗装設置済 学校での通学指導	対策済
19	交通	19	鼓が滝3丁目	交通量が多い、また、大雨の度に冠水し、石、枝、葉で道路一面埋まる。	道路整備課 道路管理課 学校	原因箇所（土砂流出）の対策済み ポール設置検討 学校での通学指導	対策済 R2年度 対策済