


通学路地域安全マップ 加茂小学校区



加茂小学校

| 交通・防犯の別 | マップ番号 | 通学路の要注意箇所 | 備考(要注意箇所の詳細等) | 対策実施主体 | 対策内容 | 対策予定年度 |
|---------|-------|------------------|--|-----------------|--|--|
| 交通 | 1 | 加茂5丁目176号線沿いの歩道 | フェンスを越えて雑草が伸び、それをよけ自転車が歩行中の児童の方に来てぶつかりそうになる。雑草が体に当たるとかゆみを訴える児童もいる。 | 兵庫県 | 除草済。 | 対策済 |
| 交通 | 2 | 加茂3丁目から4丁目に行く歩道橋 | 腐食につながる。利用するのに不安感がある(保護者からの訴えもあり)。 | 道路整備課 | 橋梁点検を5年に1回実施しており、前回点検(2019年2月実施)では安全性に問題はないことを確認している。 | 対策済 |
| 交通 | 3 | 桃源団地内(加茂2丁目)の交差点 | 176号線に行く抜け道となっており比較的スピードを出した車が多数通る。 | 警察 学校 | 【警察】 横断歩道及び停止線の補修。 【学校】 学校での通学指導。 | 対策済 |
| 交通 | 4 | 学校前(北)の横断歩道 | 信号がなく交通量が多い。トラックも頻繁に通るので危険。 | 兵庫県 警察 学校 | 【兵庫県】 注意喚起の為、電柱幕を増設予定。 【警察】 交通監視活動を実施。 横断歩道の補修。 【学校】 学校での通学指導。 | 【兵庫県】 令和3年度 【警察】 対策済 【学校】 対策済 |
| 交通 | 5 | 加茂3丁目11番 | 水は浅いが、水路が深い。転落すると危険である。加茂小につながる横断歩道付近のみ柵あり。 | 民地 | 学校での通学指導。 | 対策済 |
| 交通 | 6 | 加茂3丁目の砂利道 | 私道でコンクリート舗装されていない。雨天時には大きな水たまりができ、児童が通れない。 | 民地 | 学校での通学指導。 | 対策済 |

加茂小学校

| 交通・防犯の別 | マップ番号 | 通学路の要注意箇所 | 備考(要注意箇所の詳細等) | 対策実施主体 | 対策内容 | 対策予定年度 |
|---------|-------|---------------------------|--|-------------|--|-------------------------------------|
| 交通 | 7 | 加茂3丁目2番のウエルシア前 | お店があるので出入りの為、歩道を大多数の児童が通る時間帯に車や自転車が頻繁に通る。 | 学校 | 商業施設への入り口であり、都度、車両が異なるため、対策は困難。学校での通学指導。 | 対策済 |
| 交通 | 8 | 東洋食品工業期短期大学寮横(南花屋敷3丁目) | 加茂2丁目に登下校する際、道を横断するが横断歩道がない。急な坂で自転車もスピードが出ている。 | 警察 学校 | 【警察】 横断歩道は設置場所がない。交通監視活動を実施。 【学校】 学校での通学指導。 | 対策済 |
| 交通 | 9 | 南花屋敷3～4丁目へ向かう最明寺川北の道 | 東西へ向かう自動車やバイクがスピードを出し停止しない方が多く危険(児童は南北へ移動)。 | 道路管理課 警察 | 【道路管理課】 電柱幕設置。 カーブミラー修繕。 【警察】 一時停止取締り。 | 【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済 |
| 交通 | 10 | 南花屋敷2丁目から3丁目の歩道(ラサ工業社宅付近) | 交通量が多い坂道でスピードが出ている。特に西からくる車から横断中の児童が見えにくい。 | 道路管理課 学校 | 【道路管理課】 土地所有者への剪定依頼。 【学校】 学校での通学指導。 | 【道路管理課】 令和3年度 【学校】 対策済 |