


通学路マップ 多田小学校



2022/05

多田小学校

種別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	多田院2丁目2-8の道路～ブーメラン前	道幅が狭く交通量が多い。赤橋については、実態に合理性がない。橋の下流側に歩行者用エリアの塗装を望む。「学童注意」の表示が劣化して見えない。	兵庫県 道路管理課 警察 学校	<p>【兵庫県】 電柱幕の刷新。</p> <p>【道路管理課】 御社橋付近での注意喚起表示の設置。</p> <p>【警察】 通行規制時の取締り実施。 交通監視活動の実施。</p>	<p>【兵庫県】 現地確認の結果、県が設置した電柱幕について、一部破損している箇所はあるが、文字は確認できるため、電柱幕刷新の対応不可。破損部について補修済み。</p> <p>【道路管理課】 注意喚起表示の設置。</p> <p>【警察】 交通取締りの継続実施。</p> <p>【学校】 学校での通学指導。</p>	対策済
交通	2	新田2丁目12 ブーメラン前から大西クリニックまでの合流	車道と歩道の区別がなく見通しが悪い 交通量も多く、スピードを出す車も多い	学校		<p>令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 学校での通学指導</p>	対策済
交通	3	新田2丁目20 坂道	急な坂道で通行する車の速度が速い	警察 学校	<p>【警察】 交通監視活動の実施。</p>	<p>【警察】 交通監視活動の継続実施。</p> <p>【学校】 学校での通学指導。</p>	対策済
交通	4	新田3丁目16 白坂	急な坂道で通行する車の速度が速い	道路管理課 学校		<p>令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 学校での通学指導</p>	対策済
交通	5	西多田1丁目18 赤橋南点滅信号	点滅信号 信号無視をする車があり危険	警察 学校	<p>【警察】 定期的な取り締まりの実施。</p>	<p>【警察】 定期的な取締り。</p> <p>【学校】 学校での通学指導。</p>	対策済
交通	6	西多田2丁目21 サイゼリア前合流三叉路	車 バスの等の通行量が多い	学校		<p>令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 学校での通学指導</p>	対策済

種別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	7	西多田1丁目15 四叉路	道幅が狭く 見通しが悪い	学校		道路の拡幅はできない。 学校での通学指導。	対策済
交通	8	西多田2丁目8 はるやま北 合流	三叉路合流	学校		令和4年度までに注意喚起の電柱幕 及び区画線修繕済み。 学校での通学指導。	対策済
交通	9	矢間1丁目21	急な坂道 自転車が勢いよく降りてくることがある	学校		令和4年度に注意喚起の電柱幕設置。 学校での通学指導	対策済
交通	10	矢間3丁目9	点滅信号 信号を守らない車をよく見かける	警察 学校	[警察] 定期的な取り締まりの実施。	[警察] 定期的な取締りの実施。 [学校] 学校での通学指導。	対策済
防犯	11	多田院2丁目17 多田神社北側	多田神社北側で周囲から見えにくい	警察 学校		なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済
防犯	12	多田院1丁目15 馬場垣内公園	用水路も近くにあり、茂みが多く昼間でも見通しが悪い	公園緑地課	定期的な除草の実施。	業者委託による除草を年3回実施しており、一定の見通しは確保できていると判断しております。今後におきましても見通し等の支障がある場合は、現地確認し必要に応じて対応いたします。	対策済
防犯	13	新田3丁目 新田城山公園	子供が一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない	公園緑地課	定期的な竹の剪定。	全体的な竹の剪定については、現地確認の結果一定の見通しが確保出来ていると判断しますが、支障となる樹木を確認しましたので、今年度剪定を実施予定です。なお、今後におきましても支障がある場合は、現地確認し必要に応じて対応いたします。	対策済
防犯	14	西多田1丁目12	農地であり 周囲から見えにくい	警察 学校		なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済