通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立川西北小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立川西北小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員への見守り活動の依頼」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	絹延町地内	道路幅が狭く通行車両の速度が速い 横断歩道北側の見通しが悪い 信号機の設置 ガードレールの設置	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 横断歩道、注意喚起標示あり 道路幅狭いため信号機設置は困難	道路の拡幅及び信号機の設置			○	児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動の依頼	
2	出在家町地内	交通量が多い 注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 横断歩道あり 横断歩道、路側帯白線の劣化	横断歩道の修復 路側帯白線の修復 注意喚起標示の設置	24			児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動の依頼	
3	滝山町地内	道路幅が狭く歩車道区分がない 通行許可車両以外の通行がある パトロール強化 注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 車両通行規制あり 注意喚起標示の劣化 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動の依頼 警察によるパトロール強化 注意喚起標示の修復	
4	滝山町地内	道路幅が狭い 急坂で凍結時に危険 注意喚起標示の設置 ※民地のため地図上表示及び写真なし	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 北側部分は急坂となっている 道路形態となっている民地	民地のため対処できない			○	児童・保護者への注意喚起 安全協力員への見守り活動の依頼	―
5									
6									
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3