通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立久代小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立久代小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 ※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	久代３地内	横断歩道・信号機のない交差点 西行き車両から児童を確認できない 注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 注意喚起標示あり 道路標識の位置が高い 道路幅が狭く横断歩道設置は現状では困難 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り 道路標識を低い位置へ移動	
2	久代２地内	カーブした坂道で見通しが悪い 車両の速度が速い 通行許可車両以外の通行がある パトロール強化 歩道の確保と車両の減速対処舗装	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 車両通行規制あり 道路補修工事による路側帯白線未施工個所あり 斜面地及び民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り 未施工路側帯の白線引き	
3	久代１地内	道路幅が狭く交通量が多い 歩道の確保	安全協力員の見守り 歩車道区分なし 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
4	久代１地内	周辺が暗く大型車両が通行する 街路灯の設置	安全協力員の見守り 区間に信号機がなく大型車両が通行する	街路灯の設置			○	登校班への安全指導 安全協力員の見守り 街路灯の設置場所を検討 街路灯の照度強化	
5	久代５地内	信号待ちの児童を歩道で収容できない 右左折車に巻き込まれる危険性がある 歩道に車止めポールの設置	安全協力員の見守り 歩道に巻き込み防止あり 巻き込み防止の植栽の成長が速く見通しが悪い	低木の植栽に植替え	24			登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
6	久代５地内	道路幅が狭く歩車道区分がない 路側帯のカラー舗装	安全協力員の見守り 歩車道区分あり 路側帯白線の劣化	警察のパトロール強化 路側帯白線の修復	24			登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6