



通学路要注意箇所図 川西北小学校区



1:3,800

0 100 200 400メートル

| 防犯・交通の別 | 位置図番号 | 危険箇所 | 危険箇所の状況 | 対策実施主体 | 対策内容 | 対策予定年度 | |
|---------|-------|------|---------|--|--------------|--|---------------------------|
| 1 | 防犯 | 1 | 出在家町 | 公共の場ということもあり、児童が不審と感じられる人も利用している。 夕方（PM4:00）利用している親子が多い。 | 警察 | 見通しが良い公園。親子利用者も多い。防犯カメラあり。樹木剪定済。 不信と思われれば警察に連絡する。 | 対策済 |
| 2 | 防犯 | 2 | 滝山町 | 朝、児童の登校時間に若者(外国の人)が数人座って長時間スマホを操作している。道も狭く通りにくい。 | 警察 | 警察から対象者に状況を説明し、不審と思われない行動をするよう伝えた。 | 対策済 |
| 3 | 防犯 | 3 | 萩原1丁目 | この辺りまで児童が不審者についてこられた事案が数度ある。薄暗く竹藪もあり人通りも少ない。人目少なく、木も一部茂っている。 | 警察 学校 | 街路灯設置済。危険を感じたら、Uターンするなど危険回避の行動するよう学校での防犯指導 | 対策済 |
| 4 | 防犯 | 4 | 萩原1丁目 | 不審者事案が多発 昨年度、不審者情報があった。 民家の狭い道。 | 警察 学校 | 街路灯及びセンサーライト設置済。危険を感じたら、Uターンするなど危険回避の行動するよう学校での防犯指導 | 対策済 |
| 5 | 交通 | 5 | 美園町 | 歩道で信号待ちしている児童の安全確保のため、ガードのポールやスクールゾーン表示が必要。 | 道路管理課 | 交差点のコーナーの設置可能な3箇所に防護柵またはポールを設置済 | 対策済 |
| 6 | 交通 | 6 | 出在家町 | 歩道橋の傷みが激しく、雨や雪の日は滑って危険である。 | 兵庫県 道路整備課 | 県管理部は、対策済 市管理部については、損傷箇所を修繕 | 対策済 対策期間調整中 (R1～R2) |
| 7 | 交通 | 7 | 出在家町 | 多くの児童が通り、道幅が割と広いので、信号機を付けてほしい。交差点を抜け道として車が多い。横断歩道劣化している。 | 警察 | 信号機は、交通量から設置はできない。 横断歩道補修 | R1年度中 |
| 8 | 交通 | 8 | 出在家町 | 比較的幅のある水路のため、大雨による増水の時が特に危険である。 柵はあるが、幅1メートルの水路。 | 学校 | 水量調節の堰があるため、防護柵の設置はできない。増水時は、近づかないよう学校での通学指導 | 対策済 |
| 9 | 交通 | 9 | 丸の内町 | 横断歩道あるが、車の通行が多く、危険。信号機設置希望。 | 警察 兵庫県 | 交通量等から信号機設置はできない。 巻き込み防止のため、歩道改良及び側溝、暗渠化検討 | R2年度 |
| 10 | 交通 | 10 | 丸の内町 | 水路改修部分のカーブしているところで車の脱輪、子どもがはまったりして危険。 | 道路整備課 | 対策内容検討 | 対策内容調整中 |
| 11 | 交通 | 11 | 滝山町 | 押しボタン信号。車が信号を守らず危険である。 | 警察 兵庫県 | 横断時間3秒延長を検討 既設警戒標識の位置を修正 | R2年度中 R1年度中 |

| 防犯・交通の別 | 位置図番号 | 危険箇所 | 危険箇所の状況 | 対策実施主体 | 対策内容 | 対策予定年度 | |
|---------|-------|------|---------|---|-------------------------|---|---------|
| 12 | 交通 | 12 | 滝山町 | 坂道のため、車や自転車のスピードが速い。また、雪の時は道が滑って危険である。 | 道路整備課 道路管理課 上下水道局 | 滑り止は、既設舗装に出来るかどうか確認のうえ検討。 電柱幕「学童注意」等設置検討 マンホールに滑り止め | 対策内容調整中 |
| 13 | 交通 | 13 | 滝山町 | 道路等の舗装の劣化があり、雨が激しく降ると水没し、通学路をかえなければならない。 | 民地 | たまり水の排水対策済 | 対策済 |
| 14 | 交通 | 14 | 鶯の森町 | 交通量が多いのに、信号機がない。 | 警察 学校 | 歩行者の滞留箇所がなく、道路形態から信号機の設置はできない。横断歩道修復済。 学校での通学指導 | 対策済 |
| 15 | 交通 | 15 | 萩原1丁目 | 車がすれ違うことができない程、道幅が狭いが、通行車両の速度が速い。 | 学校 | 道路幅員が狭く白線等の表示はできない。看板等設置箇所がない。 学校での通学指導 | 対策済 |
| 16 | 交通 | 16 | 萩原1丁目 | 水路に格子はあるが、格子の巾が広く小さな子が落下する可能性がある。 | 市道路管理課 | 防護柵設置済 | 対策済 |
| 17 | 交通 | 17 | 萩原1丁目 | 坂のため、自転車のスピードが速い。道幅も狭く、登校時には車・バイク・自転車の量も多い。緩い坂で見通しが悪い | 道路管理課 学校 | 幅員が狭くグリーンベルト等不可、看板等設置箇所がない。 学校での通学指導 | 対策済 |
| 18 | 交通 | 18 | 萩原1丁目 | カーブの後の点滅信号なので、速度も速く、急に止まらない(らない)車・自転車がある。 | 警察 学校 | 現在実施している保護者立ち番の継続 安全協力員による見守りの継続 学校での通学指導 | 対策済 |
| 19 | 交通 | 19 | 火打2丁目 | 南北の歩行者用の信号がない。また、北から来る人や自転車が分からなくて、信号待ちで人がたまり危険である。 | 警察 | 歩行者用信号設置 R2.2.5設置完了 | 対策済 |