

3 都市計画道路（3.5.272号 火打滝山線）未整備区間の見直し評価



1. 見直し結果

存続

2. 現状

中央北地区土地区画整理事業(キセラ川西)などに合わせて、大部分の道路が整備された。しかし、事業区域外については、両側の歩道幅員が足りていない。

樋ノ口踏切以北の現道は、計画位置に対して東側にずれている。

3. 存続の理由

キセラ川西の外縁となる道路であるため、歩道の整備により歩行者等の安全性を高める必要がある。