通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立桜が丘小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立桜が丘小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置	現地写真
					対策完了（年度）	翌年度以降	未定		拡大写真は下方に
1	花屋敷１地内	北側：横断歩道があるが交通量が多く車両の速度も速い 南側：横断歩道がなく歩車道区分もない 信号機・横断歩道の設置	北側：変則交差点のため信号機設置は現状では困難 南側：歩車道区分なし 民地密集のため横断歩道設置は現状では困難	信号機、横断歩道の設置			○	学校での児童への注意喚起	
2	花屋敷１地内	道路幅の狭い坂道で歩車道区分がない 歩道の確保	歩車道区分なし スリップ防止舗装あり 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	学校での児童への注意喚起	
3	花屋敷１地内	安全ミラーがあるが下校時に確認できない 安全ミラーの設置	現状の安全ミラーで登下校に利用できることを確認	現状の安全ミラーで対応可能	24			学校での児童への注意喚起	
4	花屋敷１地内	道路幅が狭く歩車道区分がない 歩道の確保	歩車道区なし 民地密集のため道路拡幅は現状では困難	道路の拡幅			○	学校での児童への注意喚起	
5	栄町地内	階段下の交通量が多く、児童に一時停止を指導するが徹底されない 安全ミラーの設置 注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 階段部分は宝塚市の管轄	安全ミラーの設置 児童に対する停止線の設置	24			学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
6	中央町地内	接続道路からの交通量が多い 北側：注意喚起標示の設置 南側：注意喚起標示の設置	安全協力員の見守り 接続道路との主従関係明確 注意喚起標示あり 南側：横断歩道の劣化	横断歩道の修復	24			学校での児童への注意喚起 見守り活動の継続	
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6