通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立清和台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立清和台小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

| 地図番号 | 場所 | 危険個所の状況・要望 | 合同点検の状況 | 対策の内容 | 対策時期 | | | 対策実施までの措置<br>※「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼 | 現地写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 対策完了（年度） | 翌年度以降 | 未定 | | 拡大写真下方に |
| 1 | 清和台東２地内 | 路上駐車があり交通量が多く通行車両の速度が速い<br>横断歩道の設置<br>注意喚起標示 | 安全協力員の見守り<br>見通しの悪い丁字路<br>歩車道区分あり<br>近くに信号機あり | 横断歩道の設置 | 25 | | | 学校での通学指導<br>安全協力員の見守り<br>注意喚起標示の設置 | |
| 2 | 清和台西１地内 | 緩やかにカーブする勾配のある道路で通行車両の速度が速い<br>信号機の設置<br>横断歩道の設置 | 安全協力員の見守り<br>本線が緩やかにカーブしているＹ字路<br>西側副線道路の一時停止線の劣化<br>合流する副線道路が多く信号機設置は困難<br>見通しが悪く横断歩道設置は困難 | 信号機・横断歩道の設置 | | | ○ | 学校での通学指導<br>安全協力員の見守り<br>西側副線道路の一時停止線の修復<br>減速帯の施工<br>注意喚起標示の設置 | |
| 3 | 石道地内 | 工事中断の高速道路工事のため狭い道路が更に狭くなっている<br>工事中断中のため警備員がいない<br>工事中断中でも登校時の警備員を配備 | 安全協力員の見守り<br>高速道路工事及び工事用資材等が置かれている | 工事再開時に関係者と調整を願う | | | ○ | 学校での通学指導<br>安全協力員の見守り<br>路側帯白線の強調 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

№1

№2

№3