通学路の危険箇所に関する調査　　川西市立東谷小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成



通学路における合同点検の進捗状況　　川西市立東谷小学校区　　平成25年11月現在　　川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置	現地写真
					今年度中	翌年度以降	未定		拡大写真下方に
1	見野２地内	国道へ出る車両が多いため歩行者が危険 信号の設置	横断歩道あり 歩行者用信号機あり	軽車両用信号機の設置			○	児童への注意喚起 見守り活動の継続	
2	見野２地内	正門前のスクールゾーン標示、横断歩道の劣化 路面標示の修復 下校時の時間通行規制	歩車道区分あり 注意喚起看板、時間通行規制あり 新たな時間規制は範囲内の住民同意のうえ地域から警察へ要望が必要	路面標示修復 グリーン帯設	○	○		児童への注意喚起 見守り活動の継続	
3	見野２地内	道幅が狭く車道と歩道の区別がない カラー舗装	歩車道区分あるが道路が狭い 停止線、路面標示の劣化	停止線の修復 白線・路面標示修復		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続	
4	笹部１地内	道幅の狭く車両速度が速い 減速の標示設置	歩車道区分あり 通行規制あり 規制標識、予告看板あり 路面標示劣化	路面標示修復		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続	
5	山下町 下財町 地内	通学の児童が横断歩道で車両の停止待ちしているが全く停車しない 押しボタン信号の設置	横断歩道あり 北行き車線はカーブで見通しが悪い	注意喚起看板設置	○			児童への注意喚起 見守り活動の継続	
6	東畦野６地内	歩道が狭く、人と人が行き違うとき車道との間隔が狭いため危険 歩道の拡幅や安全防護柵の設置	歩車道区分あり 歩道の一部分に用途不明の切り下げあり 歩道の拡幅は現状困難 防護柵は、歩行に支障をがあり困難	歩道改善（切り上げ工事）		○		児童への注意喚起 見守り活動の継続	
7									
8									
9									
10									

№1

№2

№3

№4

№5

№6