











通学路における合同点検の進捗状況

川西市立久代小学校区

平成25年11月現在

川西市教育委員会事務局作成

地図番号	場所	危険個所の状況・要望	合同点検の状況	対策の内容	対策時期			対策実施までの措置 「安全協力員の見守り」とあるのは対策完了後も継続依頼	現地写真 下拡大 写真に 真
					今年度中	翌年度以降	未定		
1	久代5地内	歩道が狭く、舗装が劣化している 舗装修復	歩車道区分あり 注意看板あり 舗装の劣化	舗装修復 路側帯白線の修復				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
2	久代5地内	歩道を速度の速い自転車が通行する 歩道に白線をひき自転車専用路を設ける	歩行者専用の歩道 自転車の通行は車道のため白線は困難	学校での通学指導				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
3	久代5地内	坂道を速度の速い自転車が通行する	歩車道区分あり 路面に止まれ標示あり 路側帯白線劣化	路側帯白線の修復				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
4	久代3地内	坂道で雨天時に道路が滑りやすい 滑り止め施工	歩車道区分なし 金属製水路蓋あり	水路蓋に滑止めシート施工				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
5	久代3地内	大型車両の出入りや駐車がある	歩車道区分あり	学校での通学指導				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
6	久代4地内	道路幅の狭い通学路の対向車両が停止しないで左折する 時間通行規制の設定	歩車道区分なし 時間通行規制は周辺住民の同意のうえ地域から警察署に要望が必要	学校での通学指導				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
7	久代3地内	歩道が狭く通行車両の速度が速い 歩道専用橋の増設	歩車道区分あり 構造上橋の増設や縁石ブロックは困難	横断歩道修復 橋路側帯白線の修復				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
8	久代3地内	見通しが悪く通行車両が多く速度が速い 点滅信号の設置	歩車道区分あり 信号機の建柱箇所がない。	歩道改修				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
9	久代3地内	坂道のカーブで見通しが悪く通行車両の速度が速い 路面標示施工	歩車道区分あり 路面標示、注意喚起看板あり	カーブミラー設置				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	
10	久代1地内	周辺が暗く大型車両が通行する 街路灯の設置	区間に信号がなく大型車両が通行する	街灯の照度強化				登校班への安全指導 安全協力員の見守り	

1



2



3



4



6



7



8



9



10

