



通学路要注意箇所図 北陵小学校区



1:3,800

0 100 200 400メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
1	防犯	1	丸山台1丁目	人目につきにくい道路がある。	警察 学校	見通しは良く、防犯カメラ設置済。 不審者や危険を感じたら引き返すなどの学校での防犯指導	対策済
2	防犯	2	丸山台1丁目	脇に入ると人目につきにくい	警察 学校	通学路を通過して登下校するよう指導。遊ぶときは、一人で危ないところに入らない学校での防犯指導	対策済
3	防犯	3	丸山台1丁目	人目につかない場所がある。	警察 学校	通学路を通過して登下校するよう指導。遊ぶときは、一人で危ないところに入らない学校での防犯指導	対策済
4	防犯	4	丸山台1丁目	人目が少なく山林の裏手に抜けることができる。	警察 学校	通学路を通過して登下校するよう指導。遊ぶときは、一人で危ないところに入らない学校での防犯指導	対策済
5	防犯	5	丸山台2丁目	学校への近道で利用する子が多い。崖が近く、人目につきにくい。	警察 学校	通学路を通過して下校するよう、また崖には、近づかないよう、不審者がいれば入らない、引き返すなどの学校での防犯指導	対策済
6	交通	6	美山台1丁目	長い坂道をスピードを出す車両が多い	警察	横断歩道修復	R2年度
7	交通	7	美山台2丁目	公園下のロータリーから登ってくる車が危険	警察 学校	主従の道路がハッキリしており、交通量から規制はできない。 学校での通学指導	対策済
8	交通	8	丸山台1丁目	坂道のためスピードを出した自転車多い。	警察 道路管理課 学校	電柱幕設置済 学校での通学指導	対策済
9	交通	9	丸山台1丁目	信号無く、車多く横断が危険	警察 道路管理課 道路整備課	信号機が近設のため設置困難。 横断歩道修復 ハンブにつきまして、車両の速度を抑制する等の一定の効果はある一方で、段差ができることにより、振動や騒音が発生する等の多くのデメリットがあることから設置は困難であると考えます。代替措置として、「速度抑制」の電柱幕を設置。	R2年度
10	交通	10	丸山台1丁目	見通しが悪くスピードを出して走行する車が多くて危ない。	道路管理課 学校	高架下三叉路にカーブミラー設置済 学校での通学指導	対策済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
11	交通	11	丸山台2丁目	信号のない横断歩道	警察 道路管理課	交通量から信号機設置は、できません。校門前の横断歩道補修 輔車分離、注意喚起電柱幕設置済。	R2年度
12	交通	12	丸山台2丁目	車の有無を確認せず飛び出してくる車がある。	警察 学校	車を確認して歩行するよう学校での通学指導	対策済
13	交通	13	丸山台2丁目	交差点での事故多発 信号待ちで児童がたまる	警察 道路管理課	横断時間延長（3秒延長） 交差点の柵、ポール設置可能箇所に設置済	対策済
14	交通	14	丸山台2丁目	登下校時右折左折車、危険	警察 道路管理課 学校	「とまれ」強調表示あり。 カーブミラー、交差点のコーナーに柵設置済。学校での通学指導	対策済
15	交通	15	丸山台3丁目	交差点での事故多発	警察 道路管理課	交通量から信号機設置は、できません。交差点にポール設置済。 横断歩道を修復	R2年度
16	交通	16	丸山台3丁目	交通量多い	道路管理課	R1年度、白線の塗り直し実施済	R1年度
17	交通	17	丸山台3丁目	交差点での事故多発	警察 道路管理課	「とまれ」表示済。歩道に柵とカーブミラー設置済。 学校での通学指導	対策済
18	交通	18	丸山台3丁目	坂道、児童通行中車が出てくる。	警察 道路管理課	歩道に柵を設置済 学校での通学指導	対策済
19	交通	19	猪名川町	マンション出入り口。車路を通らない。	学校	学校での通学指導	対策済
20	交通	20	猪名川町	駐車場の出入りが多い	学校	学校での通学指導	対策済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
21 交通	21	猪名川町	陸橋の欄干が低くて危険。ミラーはあるが、木が伸びていて葉っぱで見えにくい。上ってくる車が停止線オーバーし危険。信号なし	猪名川町学校	欄干の高さを変える予定はありません。つつじとアベリアが大きかったので、剪定し視距確保しました。学校での通学指導	対策済
22 交通	22	猪名川町	斜め前、後ろから車が来る。	警察学校	信号機設置は、道路形状から設置困難 学校での通学指導	対策済
23 交通	23	猪名川町	右折で入ろうとする車あるので相当危険がある。	猪名川町	ポストコーンを1本追加設置済	対策済
24 交通	24	猪名川町	右折でコンビニに入ろうとする車あり。信号を待たずに駐車場に入り通り抜けするので相当危険がある。	学校	学校での通学指導	対策済