



# 通学路要注意箇所図 けやき坂小学校区



1:4,200





防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
1	防犯	1	柳谷字	舗装が劣化している。冬は凍結し滑る。雨の日は、通路が川のように流れる。	公園緑地課	通路の改良を検討中	時期未定
2	防犯	2	けやき坂1丁目	通行車両以外周囲の目がない	警察 学校	一人歩き区間で何かあったら保育所または、人のいるところまで引き返し、警察に通報するなど学校での防犯指導	対策済
3	防犯	3	けやき坂4丁目	周囲の目が少ない	警察 公園緑地課	公園内歩道のカーブ付近が下から見えないので、低木の剪定検討	R2年度
4	防犯	4	けやき坂5丁目	留守家庭児童育成クラブ児童のみ下校時に使用 車両以外周囲の目が少ない	警察 学校	現在、分譲住宅分あり。 危険を感じたり気づいたら、住家まで引き返すなどして、声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
5	防犯	5	けやき坂5丁目	通常、別紙地図の階段（通称：100段階段）が通学路となっているが、不審者出現事案があり、育成クラブからの集団下校は保護者の意見を尊重して本道を通っている。しかし本道も周りの茂み等に人が隠れることができるスペースがあり、また不審者が出現した場所からも遠くないということもあり安全性に不安が残る。	警察 学校	現在、通学路として通行していないが、危険を感じたり気づいたら、住家まで引き返すなどして、声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
6	交通	6	けやき坂2丁目	見守りあり 事故もあり 上からの自転車等軽車両への対策	学校	現在、通学路として横断していない。	対策済
7	交通	7	けやき坂2丁目・3丁目	見守りあり	学校	現在、通学路として横断していない。	対策済
8	交通	8	けやき坂3丁目	見守りあり 路面色を替える対策は？	警察 学校 道路管理課	交差点での路面カラー舗装は、行いません。 横断歩道の修復 R1年、電柱幕の増設済	R2年度 対策済
9	交通	9	けやき坂4丁目	新設の通学路の横断箇所 歩道から横断歩道に飛び出して、出会い頭に車と接触の危険性がある。	道路管理課	注意喚起の電柱幕設置済。 歩道前の通路にポールを設置	R2年度
10	交通	10	けやき坂4丁目	トンネルに水路があり、通行する路面まで常時あふれて濡れている箇所があるため、滑りやすくなっている。	道路整備課 上下水道局	修繕。	対応期間調整中