



通学路要注意箇所図 緑台小学校区



1:4,600

0 100 200 400 メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
1	防犯	1	緑台1丁目	不審者事案が多発している。 声かけ事案あり。	警察 公園緑地課 学校	不信者については、即通報。公園の樹木等選定は、市内公園を順次計画的に剪定。 学校での防犯指導	対策済
2	防犯	2	緑台7丁目	子どもが1人になったときに周囲の目がすくない。 路上に死角があり、犯罪がおきても見えにくい。 近に助けを求められるような家がない。周囲からみえにくく、連れ込まれやすい場所ある。灯りがなく、夜間や夕方では犯罪が起きても見えにくい。	警察 公園緑地課 学校	不信者については、即通報。通路から見通しが良くなるよう樹木選定検討 学校での防犯指導	R2年度
3	防犯	3	向陽台2丁目	声かけ事案あり。子どもが1人になった時に周囲の目が少ない。付近に助けを求められるような住宅がない。不審者事案が多発している。	警察 公園緑地課 学校	不信者については、即通報。公園の樹木等選定は、市内公園を順次計画的に剪定。 学校での防犯指導	対策済
4	交通	4	多田院2丁目	歩道が狭い	道路整備課 道路管理課	用地取得が必要なため歩道拡幅は困難 R1年度、道路の白線修復実施済	対策済
5	交通	5	緑台1丁目	「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
6	交通	6	緑台1丁目	スピードを出す車が多く、車の事故も多い	警察 道路管理課 学校	標識、カーブミラー設置済 「とまれ」修復、停止線の位置修正検討。学校での通学指導	R2年度
7	交通	7	緑台1丁目	通学路だが、坂になっており見通しが悪い	道路管理課 学校	電柱幕「学童注意」等設置検討 学校での通学指導	R2年度
8	交通	8	緑台2丁目	交通量が多い 道幅が狭い 歩道車道の区分けがなく重大な事故が起こる可能性がある	警察 道路管理課 学校	民間駐車場があるため、注意して通行するよう学校での通学指導	対策済
9	交通	9	緑台2丁目	池側の樹木の枝が道路幅いっぱい伸びており、落下の危険がある	学校	道路の対測を通行するよう学校での通学指導	対策済
10	交通	10	緑台3丁目・4丁目	横断歩道の表示がかすれている	警察	横断歩道修復済	対策済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
11	交通	11	緑台3丁目	交差点南側の「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
12	交通	12	緑台3丁目	多田院墓地側の法面が土嚢で補強しているが崩れる可能性あり	民地	撤去済	対策済
13	交通	13	緑台4丁目	南北とも「止まれ」の表示と停止線がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
14	交通	14	緑台4丁目	南北とも「止まれ」の表示と停止線がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
15	交通	15	緑台4丁目	交差点南側の「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
16	交通	16	緑台5丁目	「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
17	交通	17	緑台7丁目	横断歩道の表示がかすれている	警察	横断歩道修検討	R2年度
18	交通	18	向陽台1丁目	「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
19	交通	19	向陽台1丁目	横断歩道の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
20	交通	20	向陽台2丁目	南北とも「止まれ」の表示と停止線がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度
21	交通	21	向陽台2丁目	路面の凸凹が激しい・「止まれ」の表示がかすれている	警察	表示修復検討	R2年度

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
22 交通	22	向陽台2丁目	点滅信号のため信号無視する車が多い	警察 学校	学校での通学指導	対策済
23 交通	23	向陽台2丁目	見通しが悪く、信号もない 信号設置を望む声が多い	警察 学校	正門前の信号があるため新設はできません。 学校での通学指導	対策済
24 交通	24	向陽台3丁目	右左折車が多い スピードを出す車が多い 通学路であることをドライバーに注意喚起対策を希望。	道路整備課 学校	構造的な対策は困難 学校での通学指導	対策済