



通学路要注意箇所図 清和台小学校区



1:4,500

0 100 200 400メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
1 防犯	1	清和台東2丁目	入居者がいない。	警察	解体工事实施中 不審なことがあれば、即、警察に通報。	対策済
2 防犯	2	清和台東2丁目	公園が道路より高いので、道路から見えにくい。	警察 公園緑地課	不審者は即、警察に通報。現況から高低差をなくすことはできません。植栽帯の剪定等は自治会と維持管理調整の協議し、実施しています。	対策済
3 防犯	3	清和台西1丁目	道路脇に公衆トイレがある。防犯カメラはあるが、広いので死角ができる。	警察 公園緑地課	不審者は即、警察に通報。 見通しを良くするため、県道側の植栽帯（低木）の高さを低く剪定	R2年度
4 交通	4	清和台東2丁目	カーブしたところすぐに信号があり、見通しが悪い。運転手から朝日と信号が重なり見づらく、赤信号でも止まらない車がある。	警察 学校	信号の角度修正 注意喚起の電柱幕設置済 車が止まってから通行するなど学校での通学指導	R2年度
5 交通	5	清和台西1丁目	交通が多く、見通しが悪い。道路を横切ろうとする子どもが多い。	学校 道路管理課	道路の横切りは、学校での通学指導。ドライバーへの注意喚起は、電柱幕「飛び出し注意」を増設を検討します。	R2年度
6 交通	6	清和台西1丁目	スピードが出ていて、赤になってからも1、2台は通り過ぎるので、歩行者信号が青でも要注意。北商店街からの左折車は、歩行者を見にくく、巻き込む恐れあり。	警察 兵庫県 公園緑地課	横断歩道の修復、秒数の延長 車からの見通しを良くするため、 公園側歩道の街路樹（桜）の撤去 公園の南側（交差点）の低木の剪定検討	R2年度