



通学路要注意箇所図 陽明小学校区



9,10,11,12

8

2

1,4

6

5

7

3

1:3,900

0 100 200 400 メートル

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度	
1	防犯	1	向陽台3丁目	灯りがなく夜間や夕方では、犯罪が起きても見えにくい	警察 学校	見通しは、よく、コート内に電灯あり。 なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたり気づいたら、住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
2	防犯	2	向陽台3丁目	子どもが1人になったとき周囲の目(人・車)が少ない	学校	防犯カメラ、街灯設置済。交通量も多い。なるべく一人にならないようにするとともに、危険を感じたり気づいたら、住家等に声掛けするよう、学校での防犯指導	対策済
3	防犯	3	水明台1丁目	周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。	警察 学校	庭木剪定済。 近寄らないよう、学校での防犯指導	対策済
4	交通	4	向陽台3丁目	交通量が多くスピードが速い。 横断が危ない	警察 学校	横断歩道あり。 安全確認し、横断するよう学校での通学指導	対策済
5	交通	5	向陽台3丁目	緑台高校の生徒の自転車の通り抜けやスピードが速い。 木の根によって補導が隆起している。 交通量が多い交差点に信号がない	警察 道路管理課 道路整備課	信号は、交差点の形状から設置できない。標識の向きや位置、大きさなど修正。カーブミラー修繕済。 道隆起部補修済み。R1.12	対策済
6	交通	6	向陽台3丁目	道の端の部分がでこぼこになっている	道路整備課	段差部補修済み	対策済
7	交通	7	水明台3丁目	バス通りで、通行車両は少ないがスピードが速い。	警察 道路管理課	横断歩道設置検討 注意喚起の電柱幕は設置済	R2年度
8	交通	8	水明台4丁目	通行車両のスピードが速い。	警察 道路管理課 学校	横断歩道設置を検討 交差点付近の白線修復 横断時に車に注意して歩行するよう学校での通学指導	R2年度
9	交通	9	清流台	通行車両が増え、スピードも速い。また歩道の柵が低く子どもが乗り越えることができる 通学路であることをドライバーに注意喚起対策を希望。	道路管理課 道路整備課 学校	歩車道分離している。 路面にスピード抑制の白線表示済。 柵を乗り越えて車道を歩行しないよう学校での通学指導	対策済
10	交通	10	清流台	歩道が無く、通行者が2人で対面して歩くことも危険	道路整備課 警察 学校	道路改良済みで歩道の新設・拡幅計画はありません。 対側の歩道を歩行し、安全を確認できる箇所で横断するなど、学校での通学指導	対策済
11	交通	11	清流台	新名神高速道路の開通により、通行車両が増え、スピードも速い。通学路であることをドライバーに注意喚起対策を希望。	道路管理課 道路整備課 学校	歩車道分離している。 路面にスピード抑制の白線表示済。	対策済

防犯・交通の別	位置図番号	危険箇所	危険箇所の状況	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
12 交通	12	清流台	新名神高速道路の開通により、通行車両が増え、スピードも速い。通学路であることをドライバーに注意喚起対策を希望。	道路管理課 道路整備課 学校	歩車道分離している。 路面にスピード抑制の白線表示済。	対策済