



通学路マップ 北陵小学校

2022/05



北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	丸山台1丁目4番地の多目的広場南西の角	広場の斜面沿いの歩道の縁石の割れ、がたつきがあり危険。	道路整備課 学校	【道路整備課】 欠けている縁石を補修済み。 【学校】 縁石の破損箇所は歩道上でないため、歩道を通行するよう通学指導を行う。	対策済
交通	2	丸山台1丁目4番地の多目的広場前	多目的広場内の雑草が歩道まで延び、歩道が狭く、車が出てくるのが見えにくい。	学校	コミュニティによる定期除草が行われており、現地確認時は改善されていた。雑草の繁茂時は、コミュニティに依頼。学校での通学指導。	対策済
交通	3	丸山台1丁目1番地の深山池公園東の交差点	車も歩行者も見えにくい。	道路管理課 学校	【道路管理課】 カーブミラー取替。 路面標示設置。 区画線修繕。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	4	丸山台1丁目1-53周辺	平板の浮き上がりが目立つ。タイルの割れ、点字ブロックの割れがある。	道路整備課	【道路整備課】 8/9 段差擦り付け補修済み。	対策済
交通	5	北陵小学校車両通用門左手	平板の割れがある。	道路整備課	【道路整備課】 8/8 浮き上がっている平板ブロックを補修済み。	対策済
交通	6	丸山台2丁目3-91の前	道路中央部のコンクリートブロックが浮き上がり、がたついている。	道路整備課	【道路整備課】 8/8 浮き上がっている地先境界ブロックを補修済み。	対策済

北陵小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	7	古宮公園北東の角	登校時に左側が見えにくい。	道路管理課 学校	【道路管理課】 土地所有者へ剪定依頼。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	8	丸山台3丁目バス停の交差点	バスが停車中、追い越す車と歩行者が接触しそうになる。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕の位置調整。 【警察】 ①標識の高さ調整。 ②ダイヤモンド補修。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 ①対策済 ②令和5年度