



通学路マップ 牧の台小学校



2022/05



# 牧の台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	大和東1丁目51-10交差点	横断歩道標示の角度調整。	警察	角度調整の実施。	対策済
交通	2	大和東1丁目60-8交差点	スクールゾーンの明記がない。飛び出し注意を知らせる。	道路管理課	電柱幕設置。	令和4年度
交通	3	大和東1丁目49-1 牧小正門前	スクールゾーン30の塗り直し	道路管理課	ゾーン30の塗り直し	令和5年度
交通	4	大和東2丁目18-1交差点	飛び出し注意を知らせる。	道路管理課 警察	【道路管理課】 ①カーブミラー角度調整。 ②電柱幕設置。  【警察】 一時停止の補修。	【道路管理課】 ①対策済 ②令和4年度  【警察】 令和5年度
交通	5	大和西4丁目18-19交差点	スクールゾーンの明記がない。飛び出し注意を知らせる。	道路管理課	電柱幕設置。	令和4年度
交通	6	大和西1丁目29-7交差点	スクールゾーンの明記がない。飛び出し注意を知らせる。	道路管理課	電柱幕設置。	令和4年度
防犯	7	大和西5丁目6～11の崖沿い	街灯の増設および、注意喚起のステッカー等。木が生い茂っている。	学校	街灯の増設は地域と相談。 学校での防犯指導。	対策済
交通	8	大和東3丁目と4丁目の間の信号	歩行者用信号機がない。	警察	改良(灯器増設)要望場所として報告。	対策済