


通学路マップ 加茂小学校



2022/05

加茂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	学校前(北)の横断歩道渡って東に行った木の周辺	木の北東新規に住宅・在籍家庭が存在、登校する際に白線も無く朝の時間帯は交通量も多く危険。	兵庫県	【兵庫県】 白線の設置。	【兵庫県】 路肩が狭くなるため、要望箇所に白線の設置は不可。 要望箇所より東側に白線の設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	加茂3丁目と宝塚市の境界(以前確認、その後道幅減少・半分舗装)	以前検討も歩行に関しては安全通路として通学路継続中、道幅減少と雨に対して連絡がくる。保護者より大雨で通学路が水没します。深い箇所の水深は、舗装された部分でも*2cm*、未舗装部分で*3cm*平均*1cm程度です。水がはける工夫をしてもらえると助かります。	学校		学校での通学指導。	対策済