


通学路地域安全マップ 川西北小学校区



川西北小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	1	川西北小学校前の歩道橋	歩道橋に剥離があったり、雨の日などは滑りやすい。	兵庫県 道路整備課	【兵庫県】 歩道橋の定期的な点検実施。 【道路整備課】 橋梁点検を5年に1回実施しており、前回点検(2019年3月実施)では安全性に問題はないことを確認している。 緊急を伴う異常は確認されないことから対応できない。	【兵庫県】 令和5年度 【道路整備課】 対策済
交通	2	県道12号線沿い、川西警察署周辺	旧川西文化会館前の途中まではあるが、川西警察署の前あたりからガードレールがない。	兵庫県 学校	【兵庫県】 注意喚起の為、車線境界に車線分離標(ポールコーン)を設置する。 【学校】 学校による通学指導。	【兵庫県】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	3	川西警察署から西側	道路を挟んで川西警察署前周辺、児童が通る歩道にガードレールがない。	道路管理課 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【学校】 対策済
交通	4	鶯の森から下りてくる大きな坂	坂道のため車のスピードが速い。	道路管理課	路面標示設置。	令和4年度
交通	5	滝山18-6 三輪神社近くの用水路	雨が降ると水も増え、道も滑るため危険。	学校	現地確認では、具体的な危険箇所は確認できなかったため、学校による通学指導。	対策済
防犯	6	美園・絹延の踏切周辺	人通りが少なく、一人になると危険。	警察 学校	学校による通学指導。 警察への早期通報。	対策済
防犯	7	出在家・火打1丁目付近	4月下旬 不審者情報が相次いだ(危険物件を持った男)。	警察 学校	学校による通学指導。 警察への早期通報。	対策済