


通学路マップ 川西小学校



川西小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	栄根1丁目 川西小学校南門前～踏切方面	道路の舗装が浮いて空間ができています。ひび割れが目立つ。補修をお願いしたい。	道路整備課 学校	【道路整備課】 歩道の修繕。	【道路整備課】 8/7 修繕済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	栄町 JR川西池田駅東交差点横断歩道	駅へ向かう自転車の量が多く、多方向から入り乱れて走行している。特に高校生のスピードが怖い。自転車用レーンに色をつけてほしい(赤や緑ではっきりと色分けを)。	学校		自転車用レーンは兵庫県警の方針により新設及び修繕は不可。 学校での通学指導。	対策済
交通	3	下加茂1丁目 業務スーパー、スシロー前	出入りする車が多い、自転車がスピードを出して走行する。注意喚起看板の設置、自転車用レーンの確保をお願いしたい。	兵庫県 学校	【兵庫県】 左折時に歩行者への注意喚起を促す電柱幕設置。	【兵庫県】 各店舗等の出入りに対する注意喚起は対応不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	4	小花1丁目 藤木交差点からの南北の道路	スピードを出す自転車が多い。注意喚起看板の設置、電柱巻き標識(破れ)の交換を要望する。	道路管理課	電柱幕の交換。	電柱幕取替。	対策済
交通	5	小花2丁目16と17の間の道路(カンノ蜜蜂園跡と公園の間)	路上駐車が多いため見通しが悪く、走行車が確認しにくいので右左折の際危険。注意喚起看板の設置を要望する。	警察	駐停車車両の取り締まり。	駐停車車両の取り締まり。	対策済
交通	6	小花2丁目19付近(児童遊園地前)	道路の白線、電柱巻き標識の劣化	道路管理課	白線の塗り直し。 電柱幕の交換。	白線の塗り直し。 電柱幕取替。	令和6年度 対策済
交通	7	小花2丁目14(デイパーク駐車場近く)	側溝に蓋がないところがあり、大雨時に歩道との境界線が分かりにくく危険。側溝への蓋の設置を要望。	学校		側溝への蓋掛けは市の方針により不可。 学校での通学指導。	対策済
交通	8	小戸1丁目13-1 四つ角	一時停止しない車が多くて危険。注意喚起看板の設置をお願いしたい。	道路管理課 学校	【道路管理課】 「学童注意」の電柱幕設置。	【道路管理課】 電柱幕設置。 【学校】 学校での通学指導。	対策済