


通学路マップ 川西北小学校

2022/05



川西北小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	要注意箇所の詳細等	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	学校正門前の歩道橋	老朽化が進んでおり、階段が欠けているところがあり、子ども達がつまずいてケガをしたことがある。	兵庫県 道路整備課 学校	【兵庫県・道路整備課】 歩道橋の点検及び修繕。	【兵庫県】 5年に1回定期点検を実施。 修繕については定期点検の結果を踏まえ対応予定。 【道路整備課】 点検した結果、階段の凹凸部や破損部を補修予定。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	2	学校正門横の水路	水路への転落防止柵が設置されておらず危険である。	道路管理課 学校	【道路管理課】 転落防止柵の設置。	【道路管理課】 当該地につきましては、民地のため対応不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	3	学校裏門沿いの側溝	側溝への転落防止対策が行われておらず危険。	道路整備課 学校	【道路整備課】 側溝の蓋掛け。	【道路整備課】 維持管理上、側溝の蓋掛けは基本的にしないため対応不可。 【学校】 学校での通学指導。	対策済