

通学路マップ けやき坂小学校

清和台小校区

清和台南小校区

清和台南小校区

多田小校区

1

5


4

3

2



2022/05



けやき坂小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	けやき坂4丁目マンサク公園の道路沿いの側溝	枯れ葉が詰まりやすく、雨の後、水があふれやすい。 (地域の方も対応している)	公園緑地課	定期的な側溝の清掃	現地確認の結果、側溝に堆積する落ち葉はありましたが、詰まりなどの支障は確認できませんでした。側溝内に土砂などが溜まり、支障が生じた場合、その都度対応をします。	対策済
交通	2	けやき坂2丁目27 けやき坂集会所周辺の交差点	電柱に「とびだし注意」等の表示をするなど注意喚起をお願いしたい。	道路管理課 公園緑地課	【道路管理課】 「学童注意」及び「横断歩道注意」の電柱幕設置。 【公園緑地課】 標識に重なっている街路樹の剪定。	【道路管理課】 電柱幕設置。 【公園緑地課】 街路樹枝の繁茂を確認したため、職員にて剪定を実施しました。	対策済
交通	3	けやき坂3丁目31周辺交差点	電柱に「とびだし注意」等の表示をするなど注意喚起をお願いしたい。	警察 道路管理課	【警察】 ダイヤモンドの塗り直し。 【道路管理課】 「学童注意」及び「横断歩道注意」の電柱幕設置。	【警察】 ダイヤモンドの塗り直し。 【道路管理課】 電柱幕設置。	【警察】 令和6年度 【道路管理課】 対策済
交通	4	けやき坂1丁目19付近 バス通りの歩道	樹木が生い茂ると、樹木に囲まれた低いトンネルのような状態になる。定期的な伐採が必要	公園緑地課	定期的な街路樹の剪定。	業者による2年に1回の剪定路線です。現地確認の結果、今年の剪定は完了しており、その他通行に支障は確認できませんでした。今後、川西市街路樹維持管理計画を推進し、適正な維持管理に努めますのでご協力お願いいたします。	対策済
防犯	5	けやき坂3丁目から4丁目につながる連絡トンネル	夕方が薄暗いため早めの点灯をお願いしたい。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 街灯の早期点灯。	【道路管理課】 街灯の早期点灯。 【学校】 なるべく一人にならないようにするとともに危険を感じたら声を出し、住民等に声掛けするよう学校での防犯指導。	対策済