

# 通学路マップ 緑台小学校

東谷小学校区

2022/05




多田小学校区

牧の台小

参田東小学校区

けやき坂小学校区



# 緑台小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策希望内容	対策内容	対策予定年度
交通	1	向陽台2丁目1 変則五差路	複雑な交差点で見通しが悪い。横断する児童が多く、通行車両も多いが、信号機がない。	学校		令和4年度に注意喚起の横断幕設置。 学校での通学指導。	対策済
交通	2	りそな銀行前交差点	北側から坂を下ってきて、急いで右左折する車が多い。歩車分離式の信号になるのが望ましい。	学校		令和4年度に注意喚起の横断幕設置。 学校での通学指導。	対策済
交通	3	向陽台3丁目1-2 三木眼科前交差点	道路にへこみがあり、雨の日は水がたまる。車が通ると水がはね、児童にザバーッとかかる。	道路整備課 学校	【道路整備課】 雨水が溜まらないよう道路の修繕。	【道路整備課】 11/28 破損している箇所の舗装を補修済み。 【学校】 学校での通学指導。	対策済
交通	4	緑台7丁目変則交差点 移瀬第3公園階段下歩道	西友から多田大橋へ向かう自動車が、歪な交差点のため万が一の時に歩道側へ突っ込んでくる可能性がある。	道路管理課	歩道と車道を隔てる安全策、ガードレール等の設置	車止めポールの設置。	【道路管理課】 令和6年度