


通学路地域安全マップ 清和台南小学校



1:3,600

0 100 200 400 メートル

清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
防犯	1	清和台西5丁目4-12西駒谷公園	下校時、不審者が子どもに話しかける。家の場所を聞いてくる。	警察 学校	学校による防犯指導。 警察への早期通報。	対策済
防犯	2	清和台西4丁目4-118付近	防犯カメラが設置されているが、暗くなると清和台から離れる道が灯りが少ない。	警察 学校	学校による防犯指導。	対策済
交通	3	清和台西4丁目3-84付近交差点	登校時清和台中学校に生徒を送る車の速度が速く危険。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 【警察】 止まれの補修。 【学校】 交差点の防護柵について1枚、撤去可能かコミュニティと調整中。 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 令和3年度 【学校】 対策済
交通	4	清和台西4丁目3-28付近交差点	幼稚園送迎車が多いので、中には速度が速い車や指示器なしで左折する車もある。	道路管理課 公園緑地課 警察	【道路管理課】 電柱幕設置。 【公園緑地課】 剪定作業実施済。 【警察】 止まれの補修。	【道路管理課】 令和4年度 【公園緑地課】 対策済 【警察】 令和3年度

清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	5	清和台西5-4-12西駒谷公園の交差点及び東側歩道	特に下校時に見守りが不在。幼稚園迎えの車もあり。高齢者ドライバーは内輪差考えず歩道を乗り上げ左折する。信号機の設置。 公園東側歩道で数ヶ所、でこぼこしている。道路の補修。	道路管理課 道路整備課	【道路管理課】 ラバーボール設置。 区画線・路面標示修繕。 【道路整備課】 舗装補修済。	【道路管理課】 令和4年度 【道路整備課】 対策済
交通	6	清和台南小学校西門側の通り4ヶ所	横断歩道は1ヶ所あるが、ない所でも横断する。車両が出てくる際の速度や安全確認不足もある。	警察 学校	【警察】 交通監視活動。 【学校】 学校による通学指導。	対策済
交通	7	清和台東5丁目ローソンの駐車場	登下校時の児童が歩いているのに駐車場に勢いよく入る車が多い。	民地 学校	【学校】 学校による通学指導。	対策済
交通	8	清和台東5丁目交差点の1本東側の交差点	信号もなく「止まれ」の標識のみ。猛スピードで車が来る。子どもが走って飛び出す。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕設置。 カーブミラー角度調整。 【警察】 横断歩道の新設は困難であるが、現地調査を行い判断する。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対応内容調整中 【学校】 対策済

清和台南小学校

交通・防犯の別	マップ番号	通学路の要注意箇所	備考(要注意箇所の詳細等)	対策実施主体	対策内容	対策予定年度
交通	9	清和台東5丁目交差点から5丁目南交差点	川西篠山線の抜け道に使われ、登校時間帯は交通量が多く通行車両の速度が速い。	道路管理課 警察	【道路管理課】 電柱幕取替え。 【警察】 信号機の調整は、他信号と連動のためできない。 歩行者専用道路を検討。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 令和3年度
交通	10	清和台東5丁目1-45付近交差点 2ヶ所	信号機の設置。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕取替え。 【警察】 形状から信号機設置はできない。 交通監視活動を実施。 【学校】 学校による通学指導。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対策済 【学校】 対策済
交通	11	清和台入口の三差路	時間帯によるが光の具合によって信号が見えにくい。横断歩道を渡らず手前の道路を渡る子がいる。	道路整備課 警察 学校	【道路整備課】 除草済及び舗装済。 【警察】 停止線が薄いため、補修。 信号機の交換は不要と判断。 【学校】 学校による通学指導。	【道路整備課】 対策済 【警察】 令和3年度 【学校】 対策済
交通	12	清和台東4丁目ヒゼンコ公園三差路	横断歩道の設置。	道路管理課 警察 学校	【道路管理課】 電柱幕取替え。 【警察】 横断歩道の新設は困難であるが、現地調査を行い判断する。 【学校】 地域と相談し、電柱移設の検討。	【道路管理課】 令和4年度 【警察】 対応内容調整中 【学校】 対応内容調整中