

<モニタリング結果（令和3年度）>

<b>&lt;設計業務&gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
R3.05	給食センター本体整備・各中学校エレベーター・配膳室整備に関する実施設計	完成時

<b>&lt;工事監理業務&gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
R3.06 ～ R4.03	給食センター本体整備、各中学校エレベーター・配膳室整備に関する監理実施状況	月次 確認

<b>&lt;給食センター本体整備&gt; 要求水準に適合</b>		
年月	モニタリング実施事項	段階
R3.06	仮設工事 縄張り・基準レベル確認	施工後
R3.09	基礎配筋、鉄筋溶接継手施工状況	施工中
R3.10	基礎コンクリート打設完了状況（出来型）	施工後
R3.10	1階床配筋、型枠	施工中
R3.12	2階、屋上床配筋	施工中
R3.12	鉄骨建て方精度、配管スリーブ施工状況	施工中
R4.02	ALC、給排水設備配管施工状況	施工中
R4.03	屋上防水、受変電設備、自家発電設備施工状況	施工中

＜各中学校 エレベーター・配膳室整備＞ 要求水準に適合		
年月	モニタリング実施事項	段階
R3.08	基礎配筋（多田中・明峰中）	施工中
R3.10	鉄骨建て方精度確認（多田中・明峰中）	施工中
R3.12	基礎配筋（緑台中）、動力盤類（多田中）	施工中
R4.01	機器工事据付状況（川西中）	施工後
R4.02	基礎配筋（東谷中）	施工中
R4.03	鉄骨建て方精度確認（緑台中）、屋外埋設配管（川西中）	施工中

※ 「段階」欄には、モニタリングを実施した時期を記載しています。

- ・ 施工中 ：その工種の工事の途中の段階
- ・ 施工後 ：その工種の工事が完了した段階
- ・ 完成時 ：工事全体が完了した段階
- ・ 月次確認：毎月

をそれぞれ指します。